

锂离子电池容量衰退的影响因素



锂离子电池容量衰退的影响因素

- 1、正负极材料的溶解
- 2、正负极材料的相变化
- 3、电解液的分解
- 4、过充电造成的容量损失
- 5、自放电
- 6、SEI界面膜的形成
- 7、集流体的腐蚀